Projektant	Petr Bradáč		Datum	11.11.20	Sonda [ks]	0	Trubka [ks]	0	ΣΣFeZn [m]	499,8
Číslo akce	1040017965	Název akce	Obnova VN28 p.b. 309-321; VN92 p.b. 450-463						R_B [Ω]	1,0
Bod číslo	ρ_E [Ωm]	Druh zemniče	Počet kruhů	Počet paprsků	Tyčový zemnič sonda / trubka [ks]		ΣFeZn [m]	R_A vypočítané [Ω]	R_A dovolené [Ω]	Vyhodnocení
TS OBEC	269,4	TS vnitřní	4	1	NE	NE	82,4	7,4	15	Vyhovuje
TS KOREA	138,0	TS vnitřní	4	1	NE	NE	82,4	3,8	5	Vyhovuje
p.b. 131A	269,4	Paprsek	NE	1	NE	NE	50,0	10,3	15	Vyhovuje
p.b.107	145,1	Paprsek	NE	1	NE	NE	20,0	11,8	15	Vyhovuje
SR R768177	172,7	Paprsek	NE	1	NE	NE	20,0	14,0	15	Vyhovuje
SR R768178	193,4	Paprsek	NE	1	NE	NE	50,0	7,4	15	Vyhovuje
SS100 č. 9	124,3	Paprsek	NE	1	NE	NE	50,0	4,8	5	Vyhovuje
VN28,p.b.321	290,1	ÚO	2	0	NE	NE	36,3	16,0	41	Vyhovuje
VN28,p.b.304	221,0	ÚO	2	0	NE	NE	36,3	12,2	41	Vyhovuje
VN92,p.b.463	290,0	ÚO	2	0	NE	NE	36,3	16,0	41	Vyhovuje
VN92, p.b. 1	249,0	ÚO	2	0	NE	NE	36,3	13,8	41	Vyhovuje