


Ohrozim
k.ú. Ohrozim

Lešany
k.ú. Lešany u Prostějova



| Legenda viz výkres č. C3.3 | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| VYPRACOVAL | Ing. Vitězslav Jahn | ZOD. PROJEKTANT | Michal Günther |
| ZHOTOVITEL PD | PROSIG, s.r.o., Hvězdoslavova 1359/53, 627 00 Brno | | |
| KRAJ | Olomoucký | OKRES | Prostějov |
| KATASTR. ÚZEMÍ | Viz situační výkres | | |
| MÍSTO STAVBY | Viz situační výkres | | |
| STAVEBNÍK | EG.D, a.s. | Lidická 1873/36, 602 00 Brno | |
| NÁZEV STAVBY | Modernizace VN20 + optika | | Č. STAVBY: 1040014428 |
| NÁZEV VÝKRESU | Koordinační situační výkres | | DATUM: 10-2022 |
| | | | FORMÁT: 4xA4 |
| | | | STUPEŇ PD: DPS |
| | | MĚŘÍTKO: | Č. VÝKRESU: |
| | | 1:1000 | C3.16 |