

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Umístění výstražných koulí v rozpětí st.č. 3 - 4   | ELV 52-18-623 a |
| 2. Umístění výstražných koulí v rozpětí st.č. 17 - 18 | ELV 52-18-624 a |
| 3. Umístění výstražných koulí v rozpětí st.č. 18 - 19 | ELV 52-18-625 a |
| 4. Umístění výstražných koulí v rozpětí st.č. 19 - 20 | ELV 52-18-626 a |
| 5. Umístění výstražných koulí v rozpětí st.č. 20 - 21 | ELV 52-18-627 a |
| 6. Umístění výstražných koulí v rozpětí st.č. 21 - 22 | ELV 52-18-628 a |
| 7. Umístění výstražných koulí v rozpětí st.č. 68 - 69 | ELV 52-18-629 a |
| 8. Umístění výstražných koulí v rozpětí st.č. 69 - 70 | ELV 52-18-630 a |
| 9. Umístění výstražných koulí v rozpětí st.č. 70 - 71 | ELV 52-18-631 a |

c	.	.	.
b	.	.	.
a	Změna KZL	12.2019	Steinbauer
	Popis změny	Datum	Vykonat

**Elektrovod a.s. –**  
Slovenská republika, odštěpný závod



Vypracoval	Ing. Steinbauer	Zakázkové číslo	231 17 183
Prověřil	Ing. Steinbauer	Druh dokumentace	DPS
Schválil	Ing. Brůžek	Datum	12.2019
Stavba <b>V5534/5539 - výměna vedení</b>		Měřítko	.
SO - PS		Počet A4	.
D. Elektrická část			
Název  <b>Letecké značení - umístění výstražných koulí</b>		Seznam dokumentace	ELV 52-18-688
		Archivní číslo	
		<b>ELV 52-18-632 a</b>	Příloha <b>29</b>