PODÉLNÝ ŘEZ PROTLAKEM
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ČERNÝ KŘÍŽ v km 1,906




GeoTec - GS a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU **HJ114**

Vrtmistr: V. Makovička
Typ soupravy: ADBS Tatra
Datum provedení - od: 23.3.2018
- do: 23.3.2018

Hloubka sondy [m]: 7,00
Hladina podz. vody:
naražená [m]: HI. = 1,80, Z = 399,86
ustálená [m]: HI.= 1,29, Z = 400,16

S-JTSK / Bpv
Y= 757 283,80
X= 1 170 464,66
Z= 401,66
Souřadnicový systém:

Okres: České Budějovice
Katastr.území: Borkov n.Vlt.
Mapa 1:20000: 32-23/3

od [m]	do [m]	vrtáno DN [mm]
0,00	7,00	146

HJ114

do [m]	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50	1/ Humózní vrstva, hnědá hlína
0,80	6C Písek (fluvfl), s příměsí štěrkovitého štěrku, středn. hut., šed.
1,60	6A Písek hlinitý, silthumózní, po 80mm do 20 mm, 20-25% silty, středně ulehlý, šedý, na bázi nopek hlíny
4,20	6C Štěrk kalitý (směsy), s valouny do 80 mm, vyšší hrubozrnný písek, ulehlý, zvodnělý, šedý
5,30	6C Písek (fluvfl), hrubozrnný, středně ulehlý, (povrch), šedý
6,00	7C Jíl s vysokou plasticitou, (povrch), šedý, tuhé konzistence
6,70	6A Písek hlinitý, jemnozrnný, ulehlý, šedý, jílový, šedý
7,00	1A/ Jíl se střední plasticitou, ulehlá poloha, šedý, (povrch), jílový až hlinitý, (tuhé konzistence)

Legenda: Vzorky z čistého bahnotvorného roztoku. Podzemní voda s čistou zvodní.
kapalná, plastická, tekutá, tvrdnoucí, ztvrdlá, ztracená
voda, naražená hladina, ustálená hladina

Poznámka:


GeoTec - GS a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU **J112**

Vrtmistr: V. Makovička
Typ soupravy: ADBS Tatra
Datum provedení - od: 2.3.2018
- do: 2.3.2018

Hloubka sondy [m]: 5,50
Hladina podz. vody:
naražená [m]: HI. = 1,80, Z = 399,89
ustálená [m]: HI.= 1,20, Z = 400,69

S-JTSK / Bpv
Y= 757 204,30
X= 1 170 509,02
Z= 401,69
Souřadnicový systém:

Okres: České Budějovice
Katastr.území: Vrábná
Mapa 1:20000: 32-22/3

od [m]	do [m]	vrtáno DN [mm]
0,00	5,50	146

J112

do [m]	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,50	2/ Humózní vrstva, hnědá hlína
1,10	1C Jíl písčitý, tuhý, šedohnědý
2,00	6C Písek (fluvfl), hrubozrnný, středně ulehlý, středně zvodnělý, s občasnými štěrkem, šedohnědý
2,90	6C Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, středně (hůře) ulehlý, s občasným štěrkem, velmi vlhký, středně zvodnělý, šedohnědý
5,10	5C Štěrk kalitý (směsy) s valouny do 100 mm, výplň hrubozrnný písek, ulehlý, zvodnělý, šed.
5,50	1C Jíl písčitý, pevná, šedý

Legenda: Vzorky z čistého bahnotvorného roztoku. Podzemní voda s čistou zvodní.
kapalná, plastická, tekutá, tvrdnoucí, ztvrdlá, ztracená
voda, naražená hladina, ustálená hladina

Poznámka:

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KŘÍŽENÍ S ŽELEZNIČNÍ TRATÍ
ČESKÉ BUDĚJOVICE - ČERNÝ KŘÍŽ v km 1,906

M. 1:25



D.1
SO 311

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

Jihočeský kraj
JIHOČESKÝ KRAJ
U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2
370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kifr54

Navrhl/vypracoval: Roman PYTELKA — podpis:
Zodpovědný projektant: Roman PYTELKA — podpis:
Ředitel ateliéru České Budějovice: Pavel KAČÍREK
Zhotovitel: PRAGOPROJEKT — PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Technická kontrola: Petr ZLOSKÝ — podpis:
Hlavní inženýr projektu: Eva DOSTÁLOVÁ — podpis:

Kraj:	JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	17–307–2–000
Obec:	Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BOŘŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ	Čís. akce:	17–307
Objednatel:	JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice	Datum:	02/2020
Akce:	JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 - km 2,706) , okr. ČB	Formát:	4 x A4
		Měřítko:	1:100, 1:20
Objekt:	SO 311 PŘELOŽKA VODOVODU DN 1000 v km 1,42	Stupeň:	PDPS
		Souprava:	
Příloha:	PROTLAK - ŘEZY	Čís. přílohy:	D.1 311.9.2

vytištěno dne 24.02.2020

v:\p\17-307-2\d_dokumentace_objektová_1_stavební_část\300_vodohospodářské_objekty\311_přeložka vodovodu dn 1000 v km 1,42\311_09_02_protlak_rezy.dwg