



nový SOK ve stávající vrtávací trubce  $\varnothing 25$ , třídy B

c		
b		
a		
Popis změny	Datum	Vykonal



Vypracoval	Ing. Steinbauer Michal	Základové číslo	231 17 183
Prověřil	Ing. Steinbauer Michal	Druh dokumentu	DPS
Schválil	Ing. Brůžek Vít	Datum	11.2018
Stránka	V5534/5539 - výměna vedení	Měřitko	1 : 500
PS - SO	D. Elektrická část	Počet A4	2
Název	Situace trasy SOK v TR Velké Meziříčí	Seznam dokumentace	ELV 52-18-688
		Archivní číslo	ELV 52-18-636
		Příloha	23