

		Zakázka:	V557 Hrušovany nad Jevišovkou - Hodonice, výměna vedení			Zak.č.:	2016.2412-3
		List:	Tabulka srovnání stávajícího a nového číslování stožárů			Vypracoval:	Ing. Marek Doležal
Číslování stožárů		Číslování stožárů		Číslování stožárů		Číslování stožárů	
stávající	nové	stávající	nové	stávající	nové	stávající	nové
1	1	26	vynechán	51	37	76	62
2	2	27	17	52	38	77	63
3	vynechán	28	vynechán	53	39	78	64
4	3	29	18	54	40	79	65
5	vynechán	30	vynechán	55	41	80	66
6	4	31	19	56	42	81	67
7	vynechán	32	vynechán	57	43	82	68
8	5	33	20	58	44	83	69
9	6	34	21	59	45	84	70
10	vynechán	35	22	60	46	85	71
11	7	36	23	61	47	86	72
12	vynechán	37	24	62	48	87	73
13	8	38	25	63	49	88	74
14	9	39	26	64	50	89	75
15	10	40	27	65	51	90	76
16	11	41	28	66	52	91	77
17	vynechán	42	29	67	53	92	78
18	12	43	30	68	54	93	79
19	vynechán	44	31	69	55	94	vynechán
20	13	45	32	70	56	95	80
21	vynechán	46	33	71	57	96	vynechán
22	14	47	34	72	58	97	81
23	vynechán	48	35	73	59	98	82
24	15	49	36	74	60	99	83
25	16	50	vynechán	75	61		

Poznámka:

Dle požadavku v zadání stavby došlo během zpracování PD k vynechání stožárů. Z tohoto důvodu počítá PD i s přečíslováním stožárů, přičemž tato tabulka porovnává stávající a nové číslování.