



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

PROFI EMG s.r.o.
Lenka Kobzíková
Teplého 2688
530 02 Pardubice
Česká republika

Naše značka: **E30014/18**

V Praze dne: **15.8.2018**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: 1310/1311 - výměna vedení

Stupeň: Územní řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E30014/18**
Název stavby /akce: **1310/1311 - výměna vedení**
Datum podání žádosti: **15.8.2018**
Důvod žádosti: **Územní řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **PROFI EMG s.r.o.**
IČ: **49285203**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Lenka Kobzíková**
Adresa: **Teplého 2688**
Město / obec: **Pardubice**
PSČ: **530 02**
Stát: **Česká republika**
E-mail: **lenka.kobzikova@profiemg.cz**
Telefonní číslo: **603882394**

Stavebník

Firma / organizace: **E.ON. Česká republika s.r.o.**
Kontaktní osoba: **František Klimeš**
Adresa: **F.A. Gerstnera 2151/6**
Město / obec: **České Budějovice**
PSČ: **370 01**
Stát:
E-mail: **frantisek.klimes@eon.cz**
Telefonní číslo: **800773322**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **30 m**
Projektant: **Ing. Jan Bízek**
Druh stavby: **Infrastruktura**
Hodnota projektu: **0 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby: **08/2019**
Měsíc ukončení stavby: **08/2020**


Odeslání stanoviska

E-mail: **lenka.kobzikova@profiemg.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

**Legenda:**

— Optické trasy TMCZ 1	— Optické trasy TMCZ 2 a sítě PASNET	— Elektro trasy NN	Základnové stanice
□ Optická technologie TMCZ 1	□ Optická technologie TMCZ 2 a sítě PASNET	□ Elektro technologie NN	Základnové stanice s elektropřípojkou
— Mikrovlnné (MW) spoje			Body sítě

Druhy sítí:

— Geodeticky zaměřené	- - - - - Přibližný průběh	— — — — — Plánovaný průběh	- . - . - Nadzemní vedení
--	---	---	--

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-665993.420759084 -1109559.01549099,-666010.551080811 -1109571.34813602,-666065.21860675 -1109487.54767312,-665998.671492644 -1109451.22598563,-665710.689520521 -1109804.59479069,-665741.931251896 -1109891.19624119,-665655.842191885 -1109999.47040032,-665468.782396589 -1110665.97662327,-665869.666756527 -1111147.27383876,-665642.597487481 -1111526.83596558,-665001.595380502 -1113204.54928001,-664580.506841091 -1113467.78058458,-664603.129645494 -1113541.45512396,-664274.119034818 -1114030.14403411,-664087.012458749 -1114102.73671764,-663241.279287815 -1114484.36827281,-662876.464618339 -1114659.14394559,-662566.55857728 -1114880.68023741,-662424.25735043 -1114981.33449635,-662174.969812114 -1115034.86034552,-661811.430192144 -1115019.8930973,-661310.53805084 -1115010.56102107,-661046.06854807 -1114993.3371898,-660728.336687123 -1114988.37220817,-660630.588164462 -1114988.45878338,-660373.75422781 -1115047.48864961,-659228.17757689 -1115357.36544812,-658533.787735855 -1115530.52650944,-658083.860915023 -1115645.785229,-657887.508065879 -1115632.31352673,-657643.077482844 -1115632.01245081,-657357.083130263 -1115624.20823313,-657173.343504202 -1115621.28661017,-656912.203461998 -1115621.78723348,-656704.312069109 -1115606.53840045,-656482.540119248



-1115602.69212678,-656043.91955214 -1115593.60427084,-655379.455082504 -1115579.13009222,-654857.55819282
-1115576.39714817,-654466.894492866 -1115562.62635486,-654087.675609465 -1115641.41912744,-653880.201954938
-1115688.39435626,-653377.408489546 -1115799.80908426,-652722.001718413 -1115942.99446527,-652380.185191127
-1116017.60060363,-651382.816249739 -1116046.92207318,-650738.877745417 -1116062.97000345,-650067.801000626
-1116084.10974601,-649618.927330211 -1116093.26615614,-649098.712376069 -1116107.32467847,-648540.038012129
-1116120.03653133,-648296.250592398 -1116127.81979012,-647782.254115416 -1115727.85457372,-647033.715712803
-1115151.36430658,-646873.774589054 -1115027.9985175,-645555.279703556 -1114802.71619847,-645167.467583407
-1114718.230097,-644949.571429733 -1114672.95653019,-644752.03751124 -1114628.00803017,-643965.160930159
-1114951.17144931,-643692.48179397 -1115141.39407917,-643578.884765239 -1115668.31761458,-642660.105936487
-1116671.64893287,-642524.650106881 -1116816.52807748,-641930.795769848 -1116701.72773629,-641436.096921378
-1116605.67282649,-641259.524588524 -1116572.93254023,-641088.56664788 -1116444.44294823,-640934.000622885
-1116325.72771271,-640961.875310185 -1116193.09359301,-640917.444825071 -1116077.09721933,-640881.612067803
-1116021.27610043,-640848.691774688 -1116060.58367716,-640906.172476695 -1116101.01587453,-640942.745860462
-1116206.63041094,-640918.609988974 -1116341.16579044,-641256.715381677 -1116592.35703451,-642541.683805471
-1116841.81494768,-643468.978459687 -1115827.35279296,-643612.622871357 -1115669.42310445,-643718.545713573
-1115157.03708516,-643931.466004379 -1115006.95260494,-643984.046177502 -1114961.26574204,-644258.713352354
-1114847.94564321,-644692.189222936 -1114671.32251272,-644752.649861562 -1114642.19670435,-644975.085518014
-1114694.54098739,-645576.238511561 -1114832.04434453,-646055.957889441 -1114913.66408448,-646295.676676616
-1114963.147249,-646472.836809585 -1114994.08524429,-646714.854879441 -1115039.77433295,-646883.586970264
-1115068.77236882,-647455.118095105 -1115515.45364389,-648055.09713923 -1115978.53966736,-648291.830122581
-1116165.71788845,-649450.045896712 -1116122.19484348,-650034.69928228 -1116114.10757868,-650092.9822025
-1116111.09506397,-650534.49282051 -1116094.61374348,-651462.96169732 -1116071.29597214,-652393.728092574
-1116044.03947394,-653711.285537293 -1115758.42423489,-654116.893678636 -1115664.81368874,-654495.434879667
-1115586.87953163,-654899.262546715 -1115606.09375747,-655384.192442754 -1115607.00551644,-655840.705128362
-1115618.68324436,-656983.101477294 -1115642.53954982,-657478.02954268 -1115651.42954143,-658110.158084527
-1115669.53962317,-659058.369361107 -1115424.97579779,-659488.978371263 -1115315.07771332,-659767.799659026
-1115233.94764266,-660080.919899916 -1115158.4200602,-660460.311006573 -1115058.51040913,-660642.843060281
-1115007.76469261,-661865.910410883 -1115052.03570087,-662198.279183842 -1115051.96415017,-662452.884317108
-1114993.89480402,-662883.554545586 -1114682.99578532,-663325.868684409 -1114479.7307478,-664316.007462023
-1114034.56631525,-664625.640679051 -1113553.98859309,-664611.448093344 -1113478.90126141,-665024.596316792
-1113210.42534542,-665438.946836377 -1112134.8063443,-665598.38116945 -1111706.53270755,-665674.218432764
-1111516.84684569,-665902.989636046 -1111144.87152415,-665492.579122159 -1110662.39585287,-665614.679907159
-1110229.79822509,-665682.039800972 -1109996.37592545,-665770.789365021 -1109897.12961481,-665736.757601286
-1109797.22948113,-666003.050856299 -1109480.7861151,-666039.083456803 -1109494.32539056,-665993.420759084
-1109559.01549099))