


V5534/5539 - výměna vedení	Archivní číslo:	ELV 52-18-625 a	Příloha : 29
	Datum:	12.2019	
	Vypracoval:	Ing. Steinbauer	
Letecké značení - umístění výstražných koulí v rozpětí st.č. 18 - 19			
Tato dokumentace je duševním majetkem Elektrovod a. s. Žádná část této dokumentace nesmí být reprodukována nebo používána bez jejího písemného povolení.			



Tato dokumentace je duševním majetkem Elektrovod a. s. Žádná část této dokumentace nesmí být reprodukována nebo používána bez jejího písemného povolení.

KZL 2S 2 / 24 (M167 / R91 - 228) (Ø 17,7 mm)



Výstražná koule červená 180 539-264 PFISTERER

Ochranná spirála VRAL 172-178 ELBA



st.č.19

273 m

st.č.18