



ČLEN SKUPINY E.ON

SOUHRNNÝ KONTROLNÍ PROTOKOL O KONTROLE č. 1

Číslo stavby: 1040020876_F_PD
Název stavby: VN35 obnova kmenového vedení p.b.55-132
Zpracovala firma: ADITIS GROUP s.r.o.

Zpracovaná dokumentace **VYHOVUJE** převzetí.

Součástí vyhovujícího KOPR jsou podrobné kontrolní protokoly ve formátech TXT, XML a výkresy v DGN v8.

Verze datového modelu: 2022.1115.0
Verze aplikace: 1.3.4
Typ kontroly: OSK
Datum a čas provedené DBSW KO: 01.02.2023, 10:10:23

Údaje o průběhu DBSW KO:

- 1) PDF/A
OK
- 2) ELEP
OK
- 3) UMPS.GML z GPE
OK
- 4) GML stavby
OK
- 5) GML stavby x UMPS.GML z GPE
OK
- 6) Seznam souřadnic, ktg. BODY (kresba)
OK
- 7) SPEFA, TZ
OK
- 8) Poznámka